

**Projet RTE- ligne Avelin Gavrelle
Commission agricole
Saint Laurent Blangy**

**POINT D'AVANCEMENT SUR LE RECENSEMENT
DES PROBLÉMATIQUES LIÉES À L'ÉLEVAGE ET
L'ÉTAT DES PRÉOCCUPATIONS**

**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
REGION NORD-PAS DE CALAIS

TERRES d'aVENIR

25 Mars 2013





PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Méthodologie des enquêtes
2. Résultats de l'enquête éleveur
3. Résultats de l'enquête perception de la ligne

Cible : Toutes exploitations cultivant un ilot dans une bande de 300 m de part et d'autre de la ligne existante



Réunion avec responsables agricoles + identification des exploitations

→ **78 exploitations agricoles** ont reçu un questionnaire dont 15 qui ont eu un 2eme questionnaire pour l'élevage (envoi courrier ou réunion)

Retours :

- 30 questionnaires pour la perception de la ligne → **39.5 %**
- 10 questionnaires pour les élevages → **66.7 %**

Ces retours couvrent :

- la moitié des pylônes de la ligne Avelin Gavrelle
- 45 % de la surface agricole de la zone tampon (2*300m)

→ **De solides éléments**

Enquête éleveurs



Les types d'élevages :
Diversité
6 exploitations avec des bovins


| Commune | Nombre d'élevages |
|---------------------|-------------------|
| Avelin | 1 |
| Henin Beaumont | 1 |
| Izel les Esquerchin | 1 |
| Leforest | 1 |
| Moncheaux | 1 |
| Mons en Pévèle | 1 |
| Oignies | 1 |
| Tourmignies | 3 |

| Type élevage | Nombre |
|--------------------------------|--------|
| Chevaux | 2 |
| Ovins | 1 |
| Porcs | 1 |
| Vaches allaitantes | 2 |
| Vaches laitières | 1 |
| Vaches laitières et taurillons | 1 |
| Vaches laitières et volailles | 1 |
| Vaches laitières + Ovins | 1 |

→ Surtout des exploitations situées sur les parties Nord et centre de la ligne



Distance des bâtiments d'élevage à la ligne 400kV Avelin Gavrelle



Aucun exploitant n'a soulevé de problème lié à la ligne au niveau des bâtiments

« Les bâtiments d'engraissement ont été construits le plus éloigné possible de la ligne »

5 exploitations ont des prairies sous la ligne, 5 n'en ont pas.

4 exploitations estiment que la ligne a un effet sur leur animaux : **Agitation, éternement**

« Problème avec les chevaux à cause des grésillements et du courant, surtout par temps de brouillard. Ils ont peur et ne se laissent pas monter »

5

1. Méthodologie des enquêtes

2. Résultats de l'enquête éleveur

3. Résultats de l'enquête perception de la ligne



- 2 exploitations ont déclaré avoir fait des **aménagements sur leurs bâtiments** :
 - 1 **mise à la terre** des installations électriques en **salle de traite**,
 - 1 non renseigné

- 2 exploitations ont déclaré avoir délocalisé des bâtiments d'élevage pour s'éloigner de la ligne :
 - 1 stabulation avec salle de traite
 - 1 écurie


- Autres informations :
 - décharge électrique lors des manipulations des clôtures
 - inquiétude de voir la ligne reconstruite plus près de leurs bâtiments d'élevage ou habitation

Enquête Perception de la ligne



Les exploitations

- Diversité des types de production
- 2 dominantes : Polycultures- élevage et Légumes de plein champ




| Type d'exploitation | Nombre |
|--|--------|
| Polyculture-élevage | 12 |
| Légumes de plein champ + Grandes cultures | 6 |
| Grandes cultures | 5 |
| Légumes de plein champ + Polyculture-élevage | 3 |
| Particulier | 1 |
| Maraichage + Polyculture-élevage | 1 |
| Légumes de plein champ | 1 |
| Fraises + Grandes cultures | 1 |

Un vécu du monde agricole



Localisation des pylônes de la ligne Avelin Gavrelle



Des pylônes situés en plein champ depuis le début ou suite à des modifications du foncier


Le nombre de pylône sur une exploitation a un impact

L'impact diffère selon la taille de l'exploitation

Répartition des exploitations selon leur taille



Contraintes d'exploitation liées à la présence de pylônes



« Le matériel augmente de taille ce qui rend les pylônes plus gênant »

« Problème pour déployer la rampe du pulvérisateur »

« Ripage du tracteur contre les pieds bétonnés qui provoque l'éclatement du pneu »

Salissement : 20 exploitations déclarent rencontrer ce type de souci aux abords des pylônes (chiendent, chardons, liserons, rats, lapins, pigeons ...)


Soucis en surplomb de la ligne: 15 exploitations ont déclaré que oui:

- Décharge électrique
- Interférences avec les appareils électriques (GPS)
- Difficultés pour les productions (dépôts de betteraves)

« L'ensileuse se met en sécurité (arrêt moteur) »



Perception de la ligne actuelle



« Le tracé actuel me paraît cohérent »

« Pas de problème »

« Il me semblerait dans l'air du temps de les enterrer »

« Condamné à la subir car je pense "non enterrable" à moins que son passage soit modifié ??? »

« Les pylônes me gênent, le champ magnétique me fait peur, mais il me faut du courant »

« La nouvelle ligne est sans doute nécessaire mais va multiplier les nuisances »

« Les pylônes ne tiennent pas du tout compte des limites de parcelles.
Le tracé de la ligne sur Mons en Pévèle est complètement illogique : elle monte sur le mont et fait un crochet »

« Pas très esthétique »

« Une ligne, c'est "moche"
La fibre optique a été enterrée pourquoi pas les lignes? (est-ce une histoire d'argent?) »

Les éléments à prendre en compte lors de la reconstruction



- S'éloigner des bâtiments d'exploitation et habitations
- Localiser les pylônes en bordure de parcelles
- Tenir compte du gabarit des engins agricoles (rampe pulvérisateur)
- Privilégier des pylônes à base ronde
- Respecter les drainages
- Être vigilant au surplomb des aires bétonnées (dépôts de betteraves)
- Tenir compte de la présence d'autres lignes ou enterrer/déplacer les autres lignes
- Revoir les indemnisations
- Associer les exploitants lors des travaux
- Remettre les terres en état après les travaux